



ATRAPAMIENTO POR PRENSA EXCENTRICA (2)

1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

El trabajo se estaba desarrollando en una prensa excéntrica de embrague mecánico, dotada de troquel abierto, alimentación- evacuación de piezas manual y mando a pedal.

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El accidentado estaba evacuando la chapa del troquel, cuando de forma involuntaria accionó el pedal de mando, resultando atrapada su mano derecha.

3. CAUSAS

- Utilización de una prensa de embrague mecánico con troquel abierto, alimentación, extracción y evacuación de piezas manual complementado con sistema de mando a pedal.
- Máquina extremadamente peligrosa con el método de trabajo descrito.
- Inadecuación de la máquina con el R.D. 1215/97.

4. ACCIONES CORRECTORAS

- Reservar el uso de esta máquina sólo para trabajos que puedan efectuarse con troquel cerrado.



Troquel en el que ocurrió el accidente

◀ Vista general de la Prensa de 120 Tm.