



ATRAPAMIENTO EN DESCOMPACTADORA

1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

La empresa se dedica a la elaboración de sustrato orgánico, a partir de subproductos vegetales. El accidentado trabaja en el descompactado de turba. La turba llega a fábrica envasada en grandes paquetes de plástico. La tarea consiste en elevar la turba compactada con la carretilla hasta la boca de alimentación de la tolva, donde el rompedor descompacta la turba y el plástico queda colgando de las uñas de la carretilla.

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Cuando el trabajador procedía a depositar un paquete de turba en la tolva para su descompactado, observó que el envase de plástico había caído junto con la turba a la cinta de la tolva. Al llegar el plástico a las paletas descompactadoras, quedó enganchado en las mismas.

El accidentado, sin detener el funcionamiento de la máquina, subió por la escalera metálica para llegar a la plataforma en donde se encuentra la tolva y de allí utilizó otra escalera portátil de madera para salvar la altura del frente de la misma. Con la intención de retirar el plástico enganchado en las paletas, el accidentado o se introdujo en la tolva o se cayó dentro. En ese momento fue atrapado.

3. CAUSAS

- Acceso del trabajador a los órganos peligrosos de la máquina.
- La escalera de madera que empleó el accidentado para entrar a la tolva, es anti-reglamentaria y se apoyaba simplemente en el frente de la tolva, por lo que pudo haberle hecho caer al interior.
- El método de trabajo adoptado fue incorrecto. Se accede a un órgano peligroso, estando el rompedor en funcionamiento, y sin parar la máquina
- No se formó adecuadamente al trabajador, no se le facilitó instrucciones concretas de trabajo, riesgos, medidas de seguridad, etc.

4. ACCIONES CORRECTORAS

- Instalar resguardos y/o dispositivos de protección que impidan el acceso a las zonas de peligro.
- Eliminación de la escalera de madera que se utilizó para acceder a la tolva por una reglamentaria.
- Establecimiento de una metodología concreta para actuar en la retirada de plástico de la tolva, siempre a máquina parada. Hacer llegar a los operarios por escrito, estas normas de seguridad.
- Formación/información sobre los riesgos en el puesto de trabajo, medidas preventivas, normas de seguridad, instrucciones de trabajo...
- Adecuación de la descompactadora al RD 1215/97.

