



## AUTOATROPELLO POR MOTOCULTOR

### 1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

El accidentado estaba labrando una huerta con frutales con una cierta pendiente por lo que labraba de abajo hacia arriba.

### 2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Al dar marcha atrás para apurar la pasada quedó atrapado entre la bifurcación de las ramas de un manzano y las manceras del motocultor. En el forcejeo, la mancera derecha le produjo un fuerte golpe en el cuello atrapándole contra una de las ramas.

### 3. CAUSAS

- Al ir hacia atrás el motocultor lo atrapó contra el árbol, sin poder evitarlo (no pudo parar el motocultor).

### 4. ACCIONES CORRECTORAS

- Siempre que se retroceda con el motocultor se observará:
  1. Antes de introducir la marcha atrás se desacelerará.
  2. En plantaciones arbóreas, no apurar las pasadas y trabajar siempre en el sentido de avance, evitando los retrocesos.
  3. El mecanismo de marcha atrás, entrará solamente al presionar una manilla supletoria y deberá estar diseñado de tal modo que al ser soltada, automáticamente se produzca, o la detención del motor, o la del motocultor o bien que éste invierta el movimiento.
  4. El mando del acelerador debe ser sensitivo.
  5. El interruptor de parada debe estar colocado en la empuñadura.

